


846
847
850



WORKMATE

WM800-----A

TYPE

1



Pos. Nr.	Stück	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	373775-04	BACKEN		
2	1	373775-04	BACKEN		
3	2	820728	KNOPF		
4	2	723541	ARM		
5	4	820261	BLOCK		
6	1	723742	STECKHUELSE		
7	4	807530-02	GRIFFSTUECK		
9	2	723566	STIFT		
10	4	723593	SCHRAUBE		
12	2	820263	MUTTER		H9
12	2	577199-00	MUTTER		H8
12	1	577199-00	MUTTER		H10
13	2	242436-01	BLOCK		
14	2	807531	SPIRALSTIFT		
15	2	807540	KLEMMSCHRAUBE ZSB		H8
15	1	807540	KLEMMSCHRAUBE ZSB		H10
16	4	723206	FUSS		
17	4	723557	FUSS		
18	1	808161	STANGE LINKS		
19	1	808160	STANGE RECHTS		
20	2	242408-04	RAHMEN		
21	10	792653	NIETE		
22	1	823312	HALTERUNG RECHTS		
23	1	823313	HALTER LINKS		
24	4	374985-49	LASCHE		
25	4	723745-49	BEIN		
26	4	374985-49	LASCHE		
27	2	797516	FEDER		
31	2	810065	KIPPHALTERUNG RECHTS		
32	2	810064	KIPPHALTERUNG LINKS		
33	2	823385	SCHRAUBE		
34	1	823241	RAHMEN		
35	2	807546	KNOPF ZSB		
36	2	823386	SPEZIALSCHRAUBE		
37	1	809486	SPEZIALSCHEIBE		
846	†*	807541	TEILEBEUTEL		
847	†*	371545	TEILEBEUTEL		H9
847	†*	807542	TEILEBEUTEL		H8
847	†*	807542	TEILEBEUTEL		H10
850	†*	376372	TEILEPAKET (SATZ)		H9

R10925

Hinweis - Bodenplatte kann nicht gewartet werden.

Tr ä gersatz f ü r selbstzusammenbaubare Platte ist als Ersatzteilepackung SP146 erh ä ltlich.

Teil 846 enth ä lt Teile 9, 10, 13, 37.

Teilepackung 807542 enth ä lt Teile 3, 4, 5, 6, 7, 12.

Teil 850 ist ein Aufr ü st-Satz f ü r Typ 9 Produkte, um Einheiten so umzustellen, da ß die Spannbacken nicht mehr gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn festzuziehen sind. Enth ä lt Teile 12, 15.

**Teil 12, Drehachsenmutter. Schwarze Farbe hei ß t festziehen gegen den Uhrzeigersinn.
Nat ü rliche Farbe hei ß t festziehen im Uhrzeigersinn.**

Teil 15 ist f ü r Typ 9 Produkte nicht erh ä ltlich; benutzen Sie Aufr ü st-Satz, Teil 850.