



ZWEIHANDSCHLEIFER

4011-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	807254-09	FELD 230V	
4	2	445861-13	KOHLE 230V	
5	2	445860-00	KOHLEFEDER	
6	1	449899-05	RING	
7	1	144960-00	SCHALTER	
8	1	330060-02	KABEL MIT STECKER	GB
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)	FR
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)	NO
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)	SE
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)	DE
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)	DK
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)	FI
8	1	330080-31	KABELSATZ	AT
8	1	330080-31	KABELSATZ	CH
8	1	330080-31	KABELSATZ	IT
10	*1	330003-17	KUGELLAGER	
11	1	98012-10	SCHRAUBE	
12	4	330019-02	SCHRAUBE	
13	4	464285-00	SCHRAUBE	
14	4	330019-13	SCHRAUBE	
15	1	330003-64	KUGELLAGER	
17	2	330019-08	SCHRAUBE	
18	*1	464279-12	GEHAEUSEPAAR	
20	1	825209-00	VERBINDER	
21	1	330005-01	KABELTUELLE	
22	1	380414-00	KABELKLEMME	
23	1	151670-07	KAPPE	
24	1	144964-00	ABDECKUNG	
25	2	144988-02	FUSS	
26	1	151289-00	BODEN	
27	1	151284-00	PLATTE	
28	2	151288-00	KLAMMER	
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	144974-00	DICHTUNG	
32	1	144975-01	TUER	
34	1	144989-00	ANSCHLUSS + LITZE	
35	1	144983-07	ABDECKUNG	
36	2	144956-00	MUTTER	
37	1	145283-03	PCB	
38	2	445964-00	ANSCHLUSSKLEMME	
39	2	330019-13	SCHRAUBE	
40	1	330019-11	SCHRAUBE (VORL.)	
846	1	144954-00	DURCHSCHLAG	
847	1	608358-00	STAUBBEUTEL	



R10185

Wenn das Lager (Artikel 10) an dem Anker (Artikel 1) montiert wird: Dimension von der Oberkante des Gegengerichtes bis zum Unterteil des Lagers = 101,04/101,16 mm.

Beim Auseinandernehmen der Hauptteile mu ß das Namensschild abgenommen werden, damit die beiden Sicherungsschrauben (Artikel 14) freigelegt werden.

Teil 19
Das Gehäuse für die Version vom Typ 1 ist nicht mehr lieferbar. Aufträgen mit Hilfe der folgenden Teilenummern der Version vom Typ 2:
19, 22